

Pasos para conectar el TourBox Elite por cable al controlador en ordenadores con Windows 8

Para utilizar el TourBox Elite (conexión por cable) en un ordenador con Windows 8, se debe instalar el TourBox Console y un controlador. A continuación, se muestran las instrucciones para instalarlo.


1. Asegúrese de haber descargado e instalado la última versión del TourBox Console.

<https://www.tourboxtech.com/es/downloads.html>

2. Conecte el ordenador al TourBox Elite con un cable de datos y asegúrese de que el dispositivo se ilumina en blanco.

3. Haga doble clic para abrir el archivo del controlador zadig-2.7.exe

(1) Ajuste manualmente los parámetros de la interfaz a los mismos que se muestran en la siguiente imagen (*Por favor, preste especial atención a la parte marcada en el cuadro rojo para asegurarse de que son los mismos que se muestran en la imagen).



(2) Una vez finalizado el ajuste, haga clic en el botón Instalar controlador para instalarlo.